

Vereinfachte isometrische Ansichten erlauben eine schnellere Orientierung in technischen Anlagen. Hierzu ist es nicht notwendig, die Anlage detailliert als 3D-Modell aufzunehmen. Als Hilfsmittel für Betrieb und Instandhaltung und zur Einweisung von Mitarbeitern genügen qualitativ richtige Ansichten ohne Vermaßung. Sie können auf Grundlage von Ortsbegehungen und Photos erstellt werden

